

Pflegehinweise

Lieber Kunde,

damit Ihre Holzterpe lange schön bleibt, hier noch ein paar Pflegehinweise:

- Wir empfehlen die Treppenstufen und ggf. das Geländer bis nach dem Einzug sorgfältig abzudecken (sollte dies nicht in unserem Auftragsumfang enthalten sein). Wenn noch Arbeiten auf der Baustelle stattfinden, sind die Firmen entsprechend auf Ihre Sorgfaltspflicht hinzuweisen. Loser Schmutz ist regelmäßig durch Saugen oder Kehren zu entfernen, da evtl. kleine Teile unter die Abdeckung kommen könnte und dadurch die Oberfläche beschädigt wird. Nässe und Flüssigkeiten sind sofort zu entfernen und die Abdeckung (auch darunter) ist auf Durchschlagen zu überprüfen. Bei längerer Abdeckung ist die Sonneneinstrahlung bezüglich ungleichmäßiger Holzverfärbung zu beobachten.
- Die Treppe innerhalb der ersten 14 Tage nach der Fertigstellung nur trocken reinigen. Die Oberfläche benötigt diese Zeit, um Ihre endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
- Grundsätzlich werden geölt und/oder gewachste Oberflächen trocken gereinigt. Bei leichten Verschmutzungen wird nur mit warmen klaren Wasser nebelfeucht gewischt. Bei stärkerer Verschmutzung wird mit geeigneten Holzpflegeprodukten gereinigt. Verwenden Sie nur Reinigungs- und Pflegemittel für geölte Holzoberflächen.
- Benutzen Sie keinesfalls Microfasertücher zur Reinigung. Diese wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören eine Wachoherfläche nachhaltig
- Durch Reinigung und alltägliche Belastung wird der Schutzfilm nach und nach entfernt und der Glanz lässt nach. Pflegen Sie daher die Stufen jährlich oder bei Bedarf in kürzeren Abständen mit ADLER Legno-Pflegeöl

Link: <https://www.adler-lacke.com/de/produkte-loesungen/wachse-oele-innenlasuren-3/legno-oele-wachse-505/legno-pflegeoel-11234/>

Tragen Sie das Mittel auf die saubere, trockene und unbeschädigte Stufe mit einem Haushaltsschwamm satt auf. Wischen Sie in großflächigen Bewegungen von einem Stufenende zum anderen - dies mehrmals wiederholen, damit das Öl gleichmäßig ins Holz einziehen kann. Anschließend mit einem weichen, fusselreien Bauwolltuch Überschüsse aufnehmen und Oberfläche aufpolieren.

Um einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für eine gute Raumlüftung zu sorgen. In dieser Zeit (ca. 12 Stunden) die Treppe nicht betreten, um Fußabdrücke etc. zu verhindern.

- Achten Sie auf ein gesundes Raumklima mit 40 - 60 % relativer Luftfeuchte. Eine über längere Zeit hohe Luftfeuchte wird das Holz zum Quellen bringen (Volumenvergrößerung). Eine dauerhaft zu niedrige Luftfeuchtigkeit führt zu Schwund des Holzes und damit kann es zu Fugenbildung zwischen den Elementen, Risse und Schüsselungen kommen. Die Verwendung von Raumlufbefeuchtern kann hier, vor allem in der Heizperiode, einer zu niedrigen relativen Luftfeuchte vorbeugen.

Wir hoffen, Sie sind mit unser Leistung zufrieden und Sie haben viel Freude mit Ihrer maßgeschneiderten THONI TREPPE.